

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.

Filiz Kerestecioğlu

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili

İstanbul Milletvekili

1972 yılında kurulan ve hali hazırda 1353 kişinin çalıştığı bilinen Koç Holding'e ait TÜPRAŞ Aliğa Rafinerisi'nde, 11 Ekim Çarşamba tarihinde, boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu belirtilen bir patlama meydana gelmiştir. Aliğa Kaymakamı Bayram Yılmaz; patlamada yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere'nin hayatlarını kaybettiklerini ve patlamanın bir iş kazası olduğunu söylemiştir. Hayatını kaybeden kişilerin Tüpraş personeli olmadıkları, Aliğa Kaymakamı Bayram Yılmaz'ın "yüklenici firma" çalışanları olarak adlandırdığı taşeron işçiler oldukları bilinmektedir.

Bakımın yapıldığı alanda izolasyonun yapıldığı ancak işin hızlandırılması için izolasyonun önceki gün yani bakım henüz bitmeden söküldüğü ve bu ihmalin patlamaya sebep olduğu iddia edilmektedir.

Geçtiğimiz ağustos ayında Tüpraş, geçen sene ilk yarı dönemde kapasite kullanımının %100,9, bu yıl ise %111.5 olduğu verisini paylaşmıştır. Koç grubu, rafineriyi hesaplanmış güvenli ve normal çalışma şartlarının %100'ü geçmemesi gerektiği gerçeğine karşın, kapasitesinin üzerinde çalıştırmış, planlama yapılmadan, altyapı çalışmaları olmadan atılan bu adım, potansiyel güvenlik açığı doğurmuştur.

Bu bağlamda;

1. Yaşanan faciadan kaç işçi zarar görmüştür? Kaç işçi hayatını kaybetmiştir? Sağlık durumları nasıldır? İşçiler kalıcı sağlık sorunları yaşamakta mıdır?
2. Yaşanan patlamada bir ihmalin olup olmadığı ile ilgili bir soruşturma ve inceleme başlatılmış mıdır? Söz konusu alanda patlamadan sonra izolasyonun yapıldığı iddiası üzerine bir inceleme başlatılmış mıdır?
3. Ürünün bir kıvılcımla patlama riski olduğu açıkken, bakım bitmeden izolasyon neden sökülülmüştür?
4. İş hızlandırmak için izolasyonun söktürülmesini kim istemiştir? İzolasyon olmadan çalışma iznini kim vermiştir?
5. Koç Grubu'nun, rafineriyi kapasitesinin üzerinde çalıştırması sonucunda patlamanın gerçekleştiği güvenlik açığı iddiası ile ilgili Koç Grubu'nda bir inceleme başlatılacak mıdır?
6. İş kazası diyerek tanımlayamayacağımız böyle patlamaların bir daha yaşanmaması için Bakanlığınız herhangi bir önlem alacak mıdır?
7. 6331 sayılı İSG Kanunu doğrultusunda çok tehlikeli sınıfta yer alması gereken firma, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etmekte midir, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve öneri defteri var mıdır? İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışıyorsa yaşanan patlama öncesi firmaya öneri ve uyarılarda bulunmuşlar mıdır? Bu uyarılar deftere işlenmiş midir?
8. Yine 6331 sayılı yasa gereği işyerinde risk değerlendirmesi ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapılmış mıdır? İSG Kurulunun, acil durum planı ve patlamadan korunma dökümanı var mıdır?
9. Patlamanın yaşandığı işyerinde sendika var mıdır? Yok ise çalışan temsilcisi seçilmiş midir? Seçildiyse İSG Kuruluna katılmakta mıdır, kendisine özel olarak İSG eğitimi verilmiş midir?